


Wyniki badania stanu gruntu
sondą udarową typu DPL
Unieście, gm. Mielno – przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków



Opracował: mgr B. Plichta